

**Список основных и дополнительных изолирующих электробезопасных средств,
предоставляемых для проведения испытательных работ.**

1. Перчатки диэлектрические.
2. Пассатижи с изолированными ручками.
3. Бокорезы с изолированными ручками.
4. Отвертки разные с изолированным жалом и ручкой.
5. Стремянки разные.
6. Лестницы разные.