

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



UZBEKISTAN
airways

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company

20 ____ у. « ____ ». ____ № ____

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»



Хусанов У.А.

2023г.

**Техническое задание
на заключение договора по покраске верхней поверхности крыла и
стабилизатора самолетов B787-8 UK78701, UK78702, UK78703.**

№	Перечень основных данных и требований	Описание
1	Наименование товара, работ и услуги	Покраска верхней поверхности крыла и стабилизатора самолетов Uzbekistan Airways типа B787-8.
2	Основание для услуги	Письмо №2.5-1679 04.06.2023 от технического директора АО «Uzbekistan Airways».
3	Общая информация	Лакокрасочное покрытие крыла для самолетов более ранних выпусков подвержено воздействию ультрафиолетового излучения, приводящего к отслоению покрытия. Боинг выпустил 787-SL-51-007A и 787-SL-51-010, описывающие новую процедуру покраски. (Boeing action в этих документах) с использованием «UV-blocking layer of BMS10-60 black enamel topcoat in the paint system between the BMS10-103 primer and BMS10-60 white enamel topcoat».
4	Сроки оказания услуги	Разовая услуга. Выполнить при первой возможности.
5	Причина услуги	Разрушение верхнего лакокрасочного покрытия крыла и стабилизатора. Плохой внешний вид. Необходимость восстановления ЛКП по новой технологии.
6	Заказчик	АО «Uzbekistan Airways»

№	Перечень основных данных и требований	Описание
7	Требование к исполнителю	Предоставленная услуга должна быть выполнена организацией, имеющей сертификат на выполнение подобного вида работ, признанный производителем ВС.
8	Дополнительные требования	Предоставление гарантии сроком на 2 года с момента покраски.
8	Условия оплаты, порядок расчетов и сроков	Продавец услуги предоставит Покупателю Счет по электронной почте за поставленное оборудование. Учитывая несрочный характер услуги, допускается время до проведения работ 6 месяцев.
9	Объемы приобретаемых товаров и услуг	Услуга по покраске поверхностей трех ВС типа В787-8.

Согласовано:

Технический директор

Киясов У.М.

Разработано:

Супервайзер ОЛГ ДПЛГ

Занько А.А.